

AAN TE LEVEREN ZAKEN VOOR SLOOPLOCATIE IN KADER VAN RUIMTE VOOR RUIMTE

1. Aanvraag Ruimte voor Ruimte
2. Bewijs van bedrijfsvoering voor intensieve veehouderij
 - Mestnummer
 - Milieuvergunning
3. Bewijs van in productie zijn op peildatum 10 september 1999
 - afschrift van registratie bij Bureau Heffingen op 10 september 1999
4. Bewijs van bedrijfsbeëindiging
 - afschrift van intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)
5. Bewijs van sloop
 - kopie sloopvergunning
 - afschrift van verklaring van gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een taxatierapport en dat sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden
 - kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering
 - verklaring verwijdering asbest
 - asbestinventarisatie
 - kadastrale gegevens slooplocatie afmetingen en ligging
6. Bewijs van milieuwinst
 - afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten, pluimveerechten en/of niet-grondgebonden mestproductierechten
7. Bewijs van herbestemming op slooplocatie
 - afschrift van verzoek aan gemeente om te komen tot herbestemming op slooplocatie en verkleining agrarisch bouwblok
 - afschrift van gemeente dat op locatie voorbereidingsbesluit is genomen of wordt genomen.
8. Bewijs van niet reeds ontvangen subsidies
 - verklaring van eigenaar slooplocatie en/of eigenaar te slopen bebouwing dat niet al eerder subsidie is ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.

1. Aanvraag Ruimte voor Ruimte

Behandelend ro ambtenaar:	S.F. (Stefan) Olschewsky
Naam aanvrager:	Gemeente Asten
Naam belanghebbende:	A.P.J. van den Eijnden Dijkstraat 61 5721 AN Asten
Slooplocatie:	Dijkstraat 61 Kadastraal bekend: Gemeente: Asten Sectie: M Nummer: 188
Vervreemder stalruimte:	A.P.J. van den Eijnden
Locatie RvR:	Dijkstraat 61 Kadastraal bekend: Gemeente: Asten Sectie: M Nummer: 188
Aanvraag kavels:	Eén Ruimte voor Ruimte kavel

Bewijs van bedrijfsvoering voor intensieve veehouderij

- Mestnummer:
111001749
- Milieuvergunning:
29 november 2007

KENNISGEVINGEN MILIEU

college van burgemeester en wethouders maakt hierbij bekend, dat vanaf 21 december 2007 ter inzage zijn gelegd de stukken met betrekking tot een melding op basis van artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Betreft: een bedrijf op het adres Dijkstraat 61 te Asten.

Aanvrager: A.P.J. van den Eijnden, Dijkstraat 61 te Asten.

Wij verklaren dat de wijziging van het bedrijf geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat de melding terecht is ingediend.

De wijziging betreft: het intern wijzigen van het bedrijf.

Inzage

De melding en andere op deze melding betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu, Koningsplein 3 te Asten op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur . Tevens wordt gedurende deze termijn de gelegenheid geboden de stukken in te zien bij de openbare bibliotheek te Asten, maandag- en vrijdagavond van 17.30 tot 20.30 uur.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze verklaring door binnen 6 weken na ter inzage legging, een bezwaarschrift in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 290, 5720 AG Asten.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:


- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar gericht is;
- de grond van bezwaar.

Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat een verklaring na afloop van de bezwarentermijn in werking treedt, tenzij in de genoemde periode om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Een verklaring treedt niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu, via telefoonnummer 0493-671212.

college van burgemeester en wethouders van Asten,
namens deze,
afdeling Bouwen, Wonen en Milieu, medewerker Milieu,
A.M.G.T. Smits



WET MILIEUBEHEER melding artikel 8.19 tweede lid - tevens beschrijving



Niet in te vullen door de aanvrager	
dossiernr.:	_____
datum van ontvangst:	_____
par. ambtenaar:	_____
SBI-code:	_____
categorie:	_____
inrichtingsnr.:	_____

Melding/bijlagen/tekeningen in drie voud indienen

nr. AST07/2760/mil Afd.:

1. GEGEVENS MELDER

Naam verzoek(st)er: A.P.J. van den Eijnden _____

Telefoon: 0493-688384 _____ Telefax:: _____

Naam van de inrichting: _____

Adres waar de inrichting is gevestigd:

Adres: Dijkstraat 61 _____

Postcode en woonplaats: 5721 AN Asten _____

Telefoon: 0493-688384 / 0613-438813 _____ Telefax:: _____

Correspondentieadres: Dijkstraat 61, 5721 AN Asten _____

E-mail _____

Contactpersoon: Tonnie van den Eijnden _____

Meldt het voornemen tot het uitvoeren van:

- een verandering van de inrichting
- een verandering van de werking van de inrichting

Behoort bij besluit van Burgemeester
en wethouders van de gemeente Asten
d.d. 29 NOV. 2007
namens deze
medewerker afd. Bouwen, Wonen en Milieu,

2. AARD VAN DE INRICHTING

Wat is de aard van de inrichting?
(Beschrijf de kernactiviteiten; voorbeelden: bakkerij annex winkel, tankstation, garage enz.)

Het houden varkens _____

Krachtens welke vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer (voorheen Hinderwet) is de inrichting opgericht dan wel in werking?
datum verleningvergunning / ontvangst melding:

- oprichtingsvergunning _____
- revisievergunning 26 september 1983 _____
- wijzigingsvergunning _____
- melding conform art. 8.19 Wet milieubeheer (vóór 1-10-2000) _____
- melding conform art. 8.19, lid 2, onder c van de Wet milieubeheer (ná 1-10-2000) _____

3. BESCHRIJVING VAN VERANDERING

Wat is de aard en de omvang van de verandering?

Van welke onderdelen en voorschriften van de verleende vergunning(-en) wordt afgeweken, en in welke mate?

Op het bedrijf is een petroleumtank (1200 ltr) geplaatst ten behoeve van de verwarming van de stallen. _____

Daarnaast is een koelkast geplaatst ten behoeve van de opslag van medicamenten voor de dieren en een kast voor de opslag van reinigingsmiddelen. Deze opslagen zijn geplaatst in de berging van ruimte A waar tevens een omkleedruimte ten behoeve bezoekers voor het varkensbedrijf is ingericht. _____

Voor de opslag van kadavers is een kadaverkoeling geplaatst. Ten behoeve van de reiniging van veevoermiddelen is een spoelplaats opgericht. _____

Er zijn voersilo's en voermachines geplaatst om de dieren automatisch te kunnen voeren. Ten behoeve van de veiligheid zijn brandblussers geplaatst. _____

Op details is de stalinrichting gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ontstaan door renovatiewerkzaamheden, waarbij de putten, muren en wanden ongewijzigd zijn gebleven. _____

De mestopslag nabij ziekenboeg E is verkleind. _____

Waaruit blijkt dat de beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken? (Toelichting geven en noodzakelijke gegevens bijvoegen)

De dierenaantallen zijn ongewijzigd gebleven, evenals de huisvestingswijze en plaats (Geur, ammoniak en stofuitstoot ongewijzigd). Akoestisch zijn er geen significante wijzigingen (1 a 2 x per jaar transport brandstof). _____

Wanneer wordt beoogd, de voorgenomen verandering te verwezenlijken?

De veranderingen zijn reeds verwezenlijkt _____

4. ONDERTEKENING

Plaats Asten _____

Datum 21-05-2007 _____

Naam (invullen in blokletters) A.P.J. van den Eijnden _____





Handtekening  _____

De verwezenlijking van de verandering mag pas na ontvangst van een rechtsgeldige verklaring als bedoeld in artikel 8.19, lid 2 onder c, van de Wet milieubeheer plaatsvinden.

Bouwvergunning:
 Niet van toepassing
 Aangevraagd, datum aanvraag*:
 Verkregen, datum vergunning*:

Wet verontreiniging oppervlaktewateren:
 Niet van toepassing
 Aangevraagd, datum aanvraag*:
 Verkregen, datum vergunning*:

(*: Indien een vergunning is aangevraagd dan wel verkregen dient een kopie van de aanvraag respectievelijk de vergunning te worden bijgevoegd)



RENVOOI		AANTAL	TOTAAL
[Symbol]	deuropening		
[Symbol]	raamopening		
[Symbol]	spouwmuur		
[Symbol]	binnenmuur		
[Symbol]	houten wand		
[Symbol]	kunststof wand		
[Symbol]	sandwichpaneel		
[Symbol]	betonwand		
[Symbol]	stalen damwondprofielplaten wand		
[Symbol]	sta/richting		
[Symbol]	medioringsysteem		
[Symbol]	betonvloer/ruiter		
[Symbol]	roostervloer (metaal of kunststof)		
[Symbol]	stribed		
[Symbol]	onderkast		
[Symbol]	pompput drijfmest	11	
[Symbol]	ventilator 0,35 kW	15	5,25 kW
[Symbol]	ventilator 0,72 kW	1	0,72 kW
[Symbol]	c.v. ketel waarbij aangegeven vermogen in kW	2	80 kW
[Symbol]	getouwen in lekzak (handsomp) vgl. PGS 30	1	1200 L
[Symbol]	hogedrukreiger waarbij aangegeven vermogen	1	5 kW
[Symbol]	voermachine	3	8 kW
[Symbol]	vijzel	4	5 kW
[Symbol]	handgereedschap waarbij aangegeven vermogen	1	5 kW
[Symbol]	zaagapparaat waarbij aangegeven vermogen	1	1 kW
[Symbol]	compressor waarbij aangegeven vermogen	1	2,5 kW
[Symbol]	kaderwaling	1	0,5 kW
[Symbol]	kaderkap met vochtvangvoorziening	1	
[Symbol]	medicijnkast conform PGS 15	1	25 kg
[Symbol]	reinigings- ontmetingsmedienkast vgl. PGS 15	1	50 L
[Symbol]	vee-oederlo waarin aangegeven tonnage	4	27 ton
[Symbol]	poederblazer (inhoud in kg)	2	24 kg
[Symbol]	tekker waarin aangegeven het vermogen in kW	1	80 kW
[Symbol]	Elektrisch vermogen	28,87 kW	
[Symbol]	verbrandingsmotorisch vermogen		80 kW

Handtekening opdrachtgever: *[Signature]*

behoort bij de aanvraag van een milieuviering (Wet milieubeheer) voor het bedrijf a.d. Dijkstraat 61 te Asten

OPDRACHTGEVER: A.P.J. van den Eijnden, Dijkstraat 61, 5721 AN te Asten tel.: 0493-688384

WERKNO: 197501
BLAD: 1A1

1:200

DATEM: 20 februari 2007
GETEKEND: P. v.d. Heijden
PROJECTADVISEUR: P. v. Ijzerman
[Logo]

A: 21 maart 2007
B: 21 maart 2007
C: 21 maart 2007
D: 21 maart 2007
E: 21 maart 2007
F: 21 maart 2007

© COPYRIGHT 2007 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

BOUW MILIEU ADVIES
Postbus 114, 6710 BC Ede Tel: 0318-675400 Fax: 0318-675409

AGRA-MATIC

1. Bewijs van in productie zijn op peildatum 10 september 1999

- LBT-gegevens 1999-2000

Landbouwtelling



Jaar: 1999

Aanmaakdatum: 14-10-2013

Relatienummer: 200204137

EIJNDEN VAN DEN J L EN A P J MTS

Landbouwtellinggegevens: 1999

BEDRIJFSHOOFD/BEDRIJFSLEIDER

geslacht bedrijfshoofd 1	man
rechtspersoonlijkheid van het bedrijf	persoonlijke onderneming
ander beroep naast agrar. bedrijf bedrijfshoofd 1	nee
gemiddelde arbeidstijd per week agr bedr bedrhfd 1	38 uur of meer
geboortejaar bedrijfshoofd 2	1934 jaar
geslacht bedrijfshoofd 2	man
ander beroep naast agrar. bedrijf bedrijfshoofd 2	nee
gemiddelde arbeidstijd per week agr bedr bedrhfd 2	20 - 30 uur
geboortejaar bedrijfshoofd 1	1969 jaar
bedrijfshoofd 1 rustend agrarier	nee
bedrijfshoofd 2 rustend agrarier	nee
hoogst genoten agrarische beroepsopl. bedrijfshfd1	voltooide LBO, MBO of niet voltooide HBO, agr.
hoogst genoten agrarische beroepsopl. bedrijfshfd2	voltooide LBO, MBO of niet voltooide HBO, agr.
dagelijkse leiding bij bedrijfshoofd	ja
bedrijfshoofden familie of met elkaar gehuwd	ja
vormen alle bedrijfshoofden 1 huishouding	ja

VARKENS

biggen tot 20 kg nog bij de zeug	480 stuks
overige biggen tot 20 kg gespeend	428 stuks
vleesvarkens tot 50 kg	300 stuks
vleesvarkens 50 kg of meer	216 stuks
nog nooit gedekte fokzeugen 50 kg of meer	15 stuks
gedekte fokzeugen (al dan niet drachtig)	126 stuks
niet gedekte fokzeugen bij biggen 50 kg of	58 stuks



meer	
nog niet dekrijpe fokberen 50 kg of meer	1 stuks
dekrijpe fokberen 50 kg of meer	2 stuks
totaal varkens	1626 stuks
totaal hokcapaciteit vleesvarkens \geq 20 kg	650 aant.

BEDRIJFSINDELING

cultuurgrond (gemeten maat)	70 are
cultuurgrond (kadastrale maat)	70 are
overige gronden (inclusief erf)	70 are
totale bedrijfsoppervlakte	140 are

OVERZICHT GEWASPERCELEN

blijvend grasland	70 are
-------------------	--------

BIOLOGISCHE LANDBOUW

biologische productiewijze skal	3
---------------------------------	---

WERKTUIGEN

gebruik maaidorser geen/gedeeltelijk eigendom	2
---	---

GEBRUIKSRECHT GROND

cultuurgrond eigendom	70 are
-----------------------	--------

VERKAVELING

aantal kavels cultuurgrond	1 aant.
oppervlakte huiskavel	70 are

BEDRIJFSOMVANG

totaal aantal bedrijfsstandaardsaldi	11249300 aant.
totaal aantal standaardbedrijfseenheden (x 100)	23042 aant.



Landbouwtelling

Jaar: 2000

Aanmaakdatum: 14-10-2013

Relatienummer: 200204137

EIJNDEN VAN DEN J L EN A P J MTS

Landbouwtellinggegevens: 2000

BEDRIJFSHOOFD/BEDRIJFSLEIDER

mannelijke bedrijfshoofden meer dan 38 uur/week	1 aant.
mannelijke bedrijfshoofden 30 tot 38 uur/week	1 dagen
geslacht bedrijfshoofd 1	man
ander beroep naast agrar. bedrijf bedrijfshoofd 1	nee
geboortejaar bedrijfshoofd 2	1934 jaar
geslacht bedrijfshoofd 2	man
ander beroep naast agrar. bedrijf bedrijfshoofd 2	nee
geboortejaar bedrijfshoofd 1	1969 jaar
bedrijfshoofd 1 rustend agrarier	nee
bedrijfshoofd 2 rustend agrarier	nee

VARKENS

biggen tot 20 kg nog bij de zeug	476 stuks
overige biggen tot 20 kg gespeend	583 stuks
vleesvarkens tot 50 kg	250 stuks
vleesvarkens 50 kg of meer	260 stuks
opfokzeugen en opfokberen tot 50 kg	5 stuks
nog nooit gedekte fokzeugen 50 kg of meer	15 stuks
gedekte fokzeugen (al dan niet drachtig)	146 stuks
niet gedekte fokzeugen bij biggen 50 kg of meer	46 stuks
overige niet gedekte fokzeugen (gust) 50kg of meer	4 stuks
dekrijpe fokberen 50 kg of meer	3 stuks
totaal varkens	1788 stuks
totaal hokcapaciteit vleesvarkens >= 20 kg	650 aant.

BEDRIJFSINDELING

totaal akkerbouw	535 are
cultuurgrond (gemeten maat)	735 are



cultuurgrond (kadastrale maat)	735 are
overige gronden (inclusief erf)	80 are
totale bedrijfsoppervlakte	815 are

OVERZICHT GEWASPERCELEN

snijmais	535 are
----------	---------

OVZ GEWASPERCELEN

blijvend grasl. buiten uiterwaarden grote rivieren	200 are
--	---------

BEDRIJFSOPVOLGING

opvolger aanwezig	ja
aantal bedrijfsopvolgers van 16 jaar of ouder)	1 aant.
geboortejaar van oudste bedrijfsopvolger	1969 jaar
schoolopleiding oudste bedrijfsopvolger	Voltooide MBO of niet voltooide HBO
cursusopleiding oudste bedrijfsopvolger	9
geslacht oudste bedrijfsopvolger	man
waar is de oudste bedrijfsopvolger werkzaam	op dit land- of tuinbouwbedrijf

ENERGIEPRODUCTIE

productie/opwekking/benutting duurzame energie	2
--	---

BIOLOGISCHE LANDBOUW

biologische productiewijze skal	2
---------------------------------	---

MESTGEBRUIK

gebruik van dierlijke mest op grasland	ja
dunne mest zodebemester/-injecteur	45 m ³ /ha
bewerkte oppervlakte zodebemester/-injecteur	2 ha
gebruik van dierlijke mest op bouwland	ja
dunne mest apart verspreid en ondergewerkt	45 m ³ /ha
bewerkte oppervlakte apart verspreid/ondergewerkt	6 ha

BEDRIJFSOMVANG

totaal aantal bedrijfsstandaardsaldi	12617800 aant.
totaal aantal standaardbedrijfseenheden (x 100)	25549 aant.

2. Bewijs van bedrijfsbeëindiging

- afschrift van intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)

Het bedrijf valt sinds 1 januari 2013 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). De OBM is ingetrokken op verzoek van de vergunninghouder (Wabo, artikel 2.33, tweede lid onder b).

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Asten

beschikkende op de aanvraag omgevingsvergunning, ingekomen op 16 mei 2014, voor het intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets van:

naam : De heer A.P.J. van den Eijnden
KvK- / BSN-nummer : 165536871
voor de locatie : Dijkstraat 61 te Asten
gemeente Asten, sectie : M
nummer(s) : 188
voor de activiteiten :
• Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Besluiten

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de geldende omgevingsvergunning verleend op 26 november 1983 voor het veranderen en in werking hebben van de gehele richting en de op 29 november 2007 ingediende melding artikel 8.19 Wet milieubeheer aan de Dijkstraat 61 te Asten in zijn geheel in te trekken. In het verzoek is aangegeven dat de intrekking ten behoeve van het agrarisch bedrijf aan de Weivelden 2 te Asten, t.n.v. M.J. Oudshoorn is.

Asten, 1 juli 2014

namens het college van burgemeester en wethouders van Asten



J.F.D. (Jeanny) Strijbosch - van Dillen
coördinator team Vergunningen

Verzonden d.d.

- 1 JULI 2014

BIJLAGEN

Overwegingen algemeen

De aanvraag is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht en voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Beoordelingsverslag

Dit beoordelingsverslag hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning van 1 juli 2014 voor de locatie Dijkstraat 61 te Heusden, voor het in zijn geheel intrekken van een revisievergunning; geregistreerd onder nummer INT14-233.

Overwegingen activiteit: Milieu (intrekken)

Bij het nemen van het besluit is overwogen dat:

- voor de activiteit inrichting op 26 november 1983 een vergunning is verleend voor het veranderen en in werking hebben van de gehele richting;
- voor de activiteit inrichting op 29 november 2007 de melding artikel 8.19 Wet milieubeheer is ingediend;
- deze vergunning en melding van rechtswege zijn overgegaan in een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM);
- de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling valt.
- de vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken;
- verzocht wordt om de vergunning in zijn geheel in te trekken voor het houden van 111 guster dragende zeugen, 14 opfokzeugen, 5 dekberen, 48 kraamzeugen en 572 gespeende biggen in de stallen B, C en D;
- de vergunning wordt ingetrokken ten behoeve van het agrarisch bedrijf aan de Weivelden 2 te Asten, t.n.v. M.J. Oudshoorn;
- de aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het besluit omgevingsrecht.
- door het intrekken van de vergunning geen m.e.r.-plicht ontstaat;
- de emissie van zwevende deeltjes (PM10) ter plaatse afneemt;
- het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het intrekken verzet.

Vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 26 november 1983 een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van de gehele richting. Verder is op 29 november 2007 de melding artikel 8.19 Wet milieubeheer is ingediend.

In de onderstaande tabel zijn het totaal vergunde aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH3 per jaar), de geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar). Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1: geldende vergunning.

Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
			Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stofemissie-factor	Totaal fijn stof
D 1.3.101	guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	111	4,200	466,2	18,70	2.075,7	175	19.425
D 3.100.1	opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	14	2,500	35,0	23,00	322,0	153	2.142
D 2.100	dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	5	5,500	27,5	18,70	93,5	180	900
D 1.2.100	kraamzeugen, overige huisvestingssystemen	48	8,300	398,4	27,90	1.339,2	160	7.680
D 1.1.100.1	gespeende biggen, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	572	0,600	343,2	7,80	4.461,6	74	42.328
	Totaal			1.270,3		8.292,0		72.475

Nu de vergunning in zijn geheel wordt ingetrokken is er geen sprake van een resterende dierbezetting.

3. Bewijs van sloop

- kopie sloopvergunning

E.A.V. Dolf Derks



De heer APJ van den Eijnden
Dijkstraat 61
5721 AN ASTEN

Behandeld door: mw. G.P.J. Valks - van Bakel
Telefoonnummer: (0493) 671 212
Uw brief: --
Uw kenmerk/BSN-nr:
Ons kenmerk: SM12-346
Bijlage(n): --
Verzenddatum: 23 oktober 2012

Onderwerp: Acceptatie melding (Bouwbesluit 2012)

Beste heer Van den Eijnden,

Op 28 september 2012 hebben wij een melding ontvangen voor het slopen van varkensstallen en een mestsilos op de locatie Dijkstraat 61 te Asten. Deze melding is geregistreerd onder nummer SM12-346. Over de voortgang van de behandeling van de melding delen wij u het volgende mee.

Bevoegd gezag

Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om de melding te beoordelen.

Acceptatie meldingsplicht

De melding is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 1.26 lid 6 van het Bouwbesluit 2012. Daarbij is geconstateerd dat de melding voldoet aan alle gestelde eisen, mits ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden de naam en het adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren aan het bevoegd gezag wordt verstrekt. Dit betekent dat u voldaan heeft aan de meldingsplicht.

De acceptatie van de melding is gebaseerd op de door u bij de sloopmelding aangeleverde stukken. Het betreft de volgende stukken:

- Kadastrale situatie met stempeldatum 28 september 2012
- Asbestinventarisatie rapport met stempeldatum 28 september 2012

Nadere voorwaarden

Op grond van artikel 1.29 van het Bouwbesluit 2012 kunnen wij nadere voorwaarden opleggen aan het slopen indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. In uw geval wordt de volgende nadere voorwaarde opgelegd:

- indien tijdens het slopen asbest wordt ontdekt dat niet is opgenomen in het asbestinventarisatierapport als bedoeld in het zesde lid, onder l, van het Bouwbesluit 2012 wordt het bevoegd gezag daarvan onmiddellijk in kennis gesteld.
- Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26, schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden in kennis gesteld door diegene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.

- Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26 van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
- Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd het bevoegd gezag binnen twee weken na beëindiging van de werkzaamheden een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
- Nadat het werk gereed is, dienen de stortbonnen voor asbest en sloopafval naar de gemeente gezonden te worden, uiterlijk 2 weken na einde werk.
- Indien er mestkelders aanwezig zijn onder een gebouw deze bezemschoon dienen te zijn, alvorens er met de sloopwerkzaamheden mag worden begonnen.

Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het slopen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- sloopmelding;
- overige voor het slopen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen, en

Neem gerust contact op

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op maandag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via het algemeen telefoonnummer (0493) 671 212. Wilt u bij vragen of overleg het registratienummer bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn?

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Asten



J.T.D. (Jeanny) Strijbosch – van Dillen
coördinator team Vergunningen

SEPTIEME ASTEN
 28 SEP 2012



ÖkoCare

adviesbureau voor milieumanagement

**Asbestinventarisatie
 - inventarisatierapport type A -**

**Geschikt voorafgaand aan sloop en verbouwing
 (publiekrechtelijke verplichting)
 Conform certificatieschema SC-540**

**Voor sloop van een drietal varkensstallen en een
 mestsilo aan de
 Dijkstraat 61 te Asten**

**in opdracht van
 Dhr. T. van den Eynden
 Dijkstraat 61
 5721 AN Asten**

**Behoort bij brief van
 Burgemeester en Wethouders
 van de gemeente Asten d.d.**

23 OKT. 2012



**Stichting
 Certificatie
 Asbest**

sca

**kiwa
 gecertificeerd**



K40545/03

Rapport: RP0051A

Datum interne autorisatie 6 februari 2012

Volledige asbestinventarisatie geschikt voorafgaand aan sloop en verplaatsing (publiekrechtelijke verplichting) – inventarisatierapport type A

Conform certificatieschema SC-540

Voor sloop van een drietal varkensstallen en een mestsilo aan de Dijkstraat 61 te Asten

Opdrachtgever:

Dhr. T. van den Eynden
Dijkstraat 61
5721 AN Asten

Inventarisatiebedrijf:

Öko-Care B.V.
Adviesbureau voor milieumanagement
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
Telefoon 0485-371747
Telefax 0485-371879
Website www.milieumanagement.nl
E-mail p.van.hoenselaar@milieumanagement.nl

Steller rapport:

Dhr. P.J.M. van Hoenselaar

Uitvoerder/DTA:

Dhr. P.J.M. van Hoenselaar

Controle en vrijgave:

Dhr. dr. J.H.H.M. van Daal



Digitaal ondertekend door P.J.M.
van Hoenselaar
DN: cn=P.J.M. van Hoenselaar,
o=milieadvies, ou=Öko-Care BV,
email=p.van.hoenselaar@milieuma
nagement.nl, c=NL
Datum: 2012.02.06 14:22:52 +01'00'

Datum uitvoering
Datum interne autorisatie
Rapport:
SCA-certificaatnummer:



Digitaal ondertekend door P.J.M. van
Hoenselaar
DN: cn=P.J.M. van Hoenselaar,
o=milieadvies, ou=Öko-Care BV,
email=p.van.hoenselaar@milieuma
nagement.nl, c=NL
Datum: 2012.02.06 14:23:13 +01'00'

26 januari 2012
6 februari 2012
RP0051A
05-D050001.01



Digitaal
ondertekend door
Jan van Daal
DN: cn=Jan van
Daal, o=
ou=ÖkoCare BV,
email=j.van.daal@
milieumanageme
nt.nl, c=NL
Datum: 2012.02.06
16:32:46 +01'00'

© Öko-Care B.V. Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort 2011. Internet: www.milieumanagement.nl
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of andere wijze, wat ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juni 1974 (STB. 351) ex artikel 16-b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten recht op te treden.

Copyright reserved. Subject to the exceptions provided for by law, no part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other way without the written consent of the copyright-holder(s); the same applies to whole or partial adaptations. The publisher retains the sole right to collect from third parties fees payable in respect of copying and/or take legal or other action for this purpose.

- asbestinventarisatie



ÖkoCare

adviesbureau voor milieumanagement

Asbestinventarisatie - inventarisatierapport type A -

Geschikt voorafgaand aan sloop en verbouwing
(publiekrechtelijke verplichting)
Conform certificatieschema SC-540

Voor sloop van een drietal varkensstallen en een
mestsilo aan de
Dijkstraat 61 te Asten

in opdracht van

Dhr. T. van den Eynden
Dijkstraat 61
5721 AN Asten



Stichting
Certificatie
Asbest

sca

kiwa
gecertificeerd



ASBESTINVENTARISATIE
K40545/03

Rapport: RP0051A

Datum interne autorisatie 6 februari 2012

Volledige asbestinventarisatie geschikt voorafgaand aan sloop en verbouwing (publiekrechtelijke verplichting) – inventarisatierapport type A

Conform certificatieschema SC-540

Voor sloop van een drietal varkensstallen en een mestsilos aan de Dijkstraat 61 te Asten

Opdrachtgever: Dhr. T. van den Eynden
Dijkstraat 61
5721 AN Asten

Inventarisatiebedrijf: Öko-Care B.V.
Adviesbureau voor milieumanagement
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
Telefoon 0485-371747
Telefax 0485-371879
Website www.milieumanagement.nl
E-mail p.van.hoenselaar@milieumanagement.nl

Steller rapport:
Dhr. P.J.M. van Hoenselaar

Uitvoerder/DTA:
Dhr. P.J.M. van Hoenselaar

Controle en vrijgave:
Dhr. dr. J.H.H.M. van Daal

Datum uitvoering 26 januari 2012
Datum interne autorisatie 6 februari 2012
Rapport: RP0051A
SCA-certificaatnummer: 05-D050001.01

© Öko-Care B.V. Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort 2011. Internet: www.milieumanagement.nl

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of andere wijze, wat ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het K.B. van 20 juni 1974 (STB. 351) ex artikel 16-b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten recht op te treden.

Copyright reserved. Subject to the exceptions provided for by law, no part of this publication may be reproduced and/or published in print, by photocopying, on microfilm or in any other way without the written consent of the copyright-holder(s): the same applies to whole or partial adaptations. The publisher retains the sole right to collect from third parties fees payable in respect of copying and/or take legal or other action for this purpose.



<u>INHOUDSOPGAVE</u>	<u>BLZ</u>
SAMENVATTING	4
1. INLEIDING	4
1.1 Omschrijving van de opdracht	4
1.2 Verantwoording	4
2. METHODEN	4
2.1 Inventarisatieplan en uitvoeringswijze	4
2.2 Risicoklassen	5
3. RESULTATEN	5
3.1 Vooronderzoek	5
3.2 Kwalitatief overzicht	5
3.3 Kwantitatief overzicht	6
4. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	7

BIJLAGEN uit document ZP10051a:

- 1 Plattegronden/situatieschetsen/kadastertekening en foto's
- 2 Kopieën van analysecertificaten van materiaalmonsters
- 3 Resultaten van SMA-rt Risicoclassificatie / documenten Handboek Asbest
- 4 Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving (conform SC540, bijlage B, appendix A)
- 5 Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest (SC-540, bijlage B, par. 9.4)
- 6 Noodplan
- 7 Kopie SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie Öko-Care B.V.

SAMENVATTING

Bij de asbestinventarisatie door Öko-Care B.V. van een drietal varkensstallen en een mestlo aan de Dijkstraat 61 te Asten zijn asbesthoudende materialen en een verdachte installatie aangetroffen

Gebouw	Ruimtes	Object	Materiaal	Niet/Hecht gebonden	Bevestiging	Afmeting	Risico klasse	Opmerkingen
Gebouw B-C	dak	dakbedekking	golfplaat	H	geschroefd	435 m ²	2	buitensanering
Gebouw B-C	dak	dakkokers	Vlakke plaat	H	genageld	Totaal 10 m ²	2	buitensanering
Gebouw B-C	gevels	Ontluchting Kappen	Vlakke plaat	H	genageld	Totaal 8.8 m ²	2	buitensanering
Gebouw B-C	Voorzijde en achterzijde	mestingen	Ac buis	H	ingestort	Totaal 4.5 m ¹	2	buitensanering
Gebouw D	dak	dakbedekking	golfplaat	H	geschroefd	799 m ²	2	buitensanering
Gebouw D	Cv ruimte	Cv installatie	Onbekend	H	staand	1 stuks	1	binnensanering

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in par. 3.3, tabel 1. Foto's en situatieschets zijn opgenomen als bijlage 1.

1. INLEIDING

1.1 Omschrijving van de opdracht

Dhr. T. van den Eynden heeft Öko-Care B.V. opdracht gegeven om een drietal varkensstallen en een mestlo aan de Dijkstraat 61 te Asten te inventariseren op asbesthoudende materialen conform de SC-540 (Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie). Dit onderzoek betreft een volledige asbestinventarisatie type A voor sloop. De datum waarop en de persoon door wie het veldwerk is uitgevoerd, evenals de datum van interne autorisatie zijn vermeld op pagina 2.

1.2 Verantwoording

Een volledige asbestinventarisatie is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit (2005) en de gemeentelijke Bouwverordening. Het Asbestverwijderingsbesluit (2005) schrijft voor dat, alvorens een gebouw of bouwwerk wordt gesloopt, het vrij dient te zijn van asbest. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is uitsluitend toegestaan aan een asbestverwijderingsbedrijf, dat is gecertificeerd voor de SC-530 (Certificatieschema voor het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering). De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd voorafgaand aan de asbestverwijdering om de aanwezigheid van asbest in een gebouw, bouwwerk of bouwkundige eenheid te onderzoeken en in kaart te brengen. Öko-Care B.V. te Rijkevoort is als deskundig bedrijf voor asbestinventarisatie gecertificeerd voor de SC-540 bij KIWA N.V. Certificatie en Keuringen (zie bijlage 7). De inventariserende medewerkers van Öko-Care B.V. zijn in het bezit van het certificaat DTA (deskundig toezichthouder asbestsloop). Bij het veldwerk worden de wettelijke voorschriften voor veiligheid en gezondheid in het omgaan met asbest in acht genomen.

2. METHODEN

2.1 Inventarisatieplan en uitvoeringswijze

Uit de informatie die in het vooronderzoek/deskresearch is verzameld (par. 3.1), is een inventarisatieplan opgesteld. De asbestinventarisatie stelt zich ten doel het in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructiedelen (asbest, asbesthoudende producten etc.) die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of plaats waar een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen.

Materiaalmonsters voor asbestanalyse worden genomen met inachtneming van de voorschriften voor veiligheid en gezondheid in het omgaan met asbest (arbeidshygiëne en milieuhygiëne), zoals die staan beschreven in de SC540 en SC530. Voor het overige wordt de geldende Wet- en Regelgeving m.b.t. asbest gevolgd. Bewoners, gebruikers of andere belanghebbenden worden voorgelicht over de veiligheidsvoorschriften, waaraan zij zich tijdens de inspectie te houden hebben. De DTA draagt bij de monsternamen beschermende kleding en een volgelaatsmasker met een zogenaamd P3-filter, dat beschermt tegen asbestvezels. De DTA zorgt ervoor dat bij de monsternamen niemand zonder PBM's aanwezig is; de ruimte wordt afgezet (waarschuwinglint en/of -borden). Monsters worden zo genomen,

dat asbestvezels zich niet kunnen verspreiden (asbeststofzuiger, fixeermiddel). Deze maatregelen zorgen er voor dat noch personen (monsternemer, bewoners), noch het milieu met asbest besmet worden.

Tijdens de asbestinventarisatie wordt gebruik gemaakt van het standaard noodplan, zoals dit door Öko-Care B.V. is opgenomen in het kwaliteitssysteem ISO-9001, onder VEI-0001 (zie bijlagen). De asbestanalyse wordt uitgevoerd door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium (ISO-17025). De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd als “**asbestinventarisatie type A**”.

2.2 Risicoklassen

Bij wet (Staatsblad 2006, 348 – Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot blootstelling van werknemers aan de risico's van asbest - implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) is het verplicht dat het inventarisatierapport vermeldt in welke risicoklasse (1, 2 of 3) het verwijderen van asbest valt. Werkzaamheden waarbij het risico op asbeststof in de lucht, beneden de wettelijk vastgestelde grenswaarde van 0,01 vezel /cm³ (berekend over een referentieperiode van acht uur) blijft, vallen in risicoklasse 1. Als de kans op blootstelling aan asbestvezels deze grenswaarde overschrijdt, maar lager is dan 1 vezel/cm³, worden de werkzaamheden tot risicoklasse 2 gerekend. Brengt het verwijderen van asbesthoudende stoffen vezelemisaties hoger dan 1 vezel/cm³ met zich mee, dan werkt men onder risicoklasse 3. Risicoklasse 1 beperkt zich tot onbeschadigde materialen van hechtgebonden asbest die zonder bewerking of schade verwijderd kunnen worden, en installaties met asbesthoudende onderdelen, die in hun geheel ('heel component') zijn te verwijderen. Verwijdering van asbest onder risicoklassen 2 en 3 is uitsluitend toegestaan aan bedrijven die zijn gecertificeerd voor de SC-530. Öko-Care B.V. adviseert om verwijdering van asbest onder risicoklasse 1 eveneens te laten uitvoeren door een voor de SC-530 gecertificeerd bedrijf. De risicoclassificatie is vastgesteld met het geautomatiseerde databestand SMA-rt (www.asbestinfo.nl), dat onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Ascet voor dit doel is ontwikkeld.

3 RESULTATEN

3.1 Vooronderzoek

De opdrachtgever verstrekke de volgende informatie. Het betreft de sloop van een drietal varkensstallen, gebouw B-1964, gebouw C-1966, gebouw D-1984 en een meststalo van 1992. De gebouwen zijn aangeboden volgens aangeleverde tekening. De gebouwen zijn niet in gebruik ten tijde van de inspectie. Bouwtekeningen zijn aangeleverd door opdrachtgever. Er hebben in het verleden geen asbest saneringen, stormschade of calamiteiten voor gedaan. De resterende gebouwen en objecten op kadastraal perceel 1841, sectie M, Gemeente Asten vallen buiten deze inspectie.

3.2 Kwalitatief overzicht

Hieronder staat het verslag van het veldonderzoek (foto's en tekeningen zijn opgenomen in bijlage 1).

- **Identificatie:** conform de SC540 (par. 6.7) wordt per type materiaal minimaal één monster genomen. Als een materiaal van hetzelfde type (gelijk in structuur en textuur) op meerdere plaatsen is toegepast, wordt in de regel volstaan met één monsteranalyse, die als representatief voor dat materiaaltype wordt beschouwd.
- **Asbestbinding:** Bij de monsternamen kan materiaal met hechtgebonden asbest zo beschadigen, dat het laboratorium het asbest als niet-hechtgebonden aanmerkt. Bij de beoordeling in onderstaande tabellen, wordt in dit geval hechtgebonden asbest gerapporteerd.

Asbestverdachte materialen en installaties zijn:

Gebouw B.

- Golfplaten dak, monstercode MM-01;
- 4 dakkokers van vlakke plaat;
- Ontluchtingskappen van vlakke plaat, monstercode MM-02,
- 2 Ac mestingangen, voorzijde, monstercode MM-03,

Voor het overige zijn er geen asbestverdachte materialen, constructies of installaties waargenomen.

Gebouw C.

- Golfplaten dak;
- 1 dakkoker van vlakke plaat;
- Ontluchtingskappen van vlakke plaat;
- 1 Ac mestingang, achterzijde.

Voor het overige zijn er geen asbestverdachte materialen, constructies of installaties waargenomen.

Gebouw D.

- Golfplaten dak;
- Brandwerende plaat op toegangsdeur cv ruimte, monstercode MM-04;
- Brandwerende plafond cv ruimte;
- Brandwerende wandbeplating cv ruimte;
- Cv installatie, merk Beraad, type Perfect, bouwjaar 1983.

Voor het overige zijn er geen asbestverdachte materialen, constructies of installaties waargenomen.

3.3 Kwantitatief overzicht

De materiaalmonsters (zie par. 3.2) zijn door Fibrecount Environmental Control te Rotterdam op asbest geanalyseerd (Fibrecount Environmental Control te Rotterdam is een ISO 17025 geaccrediteerd asbestlaboratorium). De resultaten van de asbestanalyse staan in tabel 1. De installatie is getoetst aan het Handboek Asbest (Handboek Asbest – verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 2^e herziene druk, juli 2000 Intechnum; kopie uit Handboek in bijlage 3). De foto's en de situatieschets zijn opgenomen in bijlage 1. De monsternummers verwijzen naar de analyserapporten in bijlage 2. De asbestsoorten zijn vermeld, evenals de sterkte van vezelbinding, de oppervlakte en de bevestiging van het asbesthoudend materiaal.

De risicoklassen en werkmethode voor het verwijderen van asbest, zijn bepaald met de risicoclassificatie SMA-rt. De resultaten van SMA-rt staan in bijlage 3. Hier vindt men een beschrijving van de wijze van sloop/demontage met een onderbouwde samenvatting van de gevonden verwijderingsmethoden en verwijderingsvoorwaarden. In tabel 2 staan de asbestvrije en -onverdachte materialen. De plaatsen waar verborgen asbest wordt vermoed, zijn gerapporteerd in tabel 3 en aangegeven in de situatieschets in bijlage 1.

Tabel 1. Asbesthoudende materialen en installatie op de Dijkstraat 61 te Asten

Gebouw	Foto	Verdieping	Ruimtes	Object	Materiaal	Monster Code	Asbestsoort	Niet/Hecht gebonden	Bevestiging	Afmeting	Risico klasse	Opmerkingen
Gebouw B-C	1-2-3	dakconstructie	dak	dakbedekking	golfplaat	MM-01 Gebouw B	10-15% chrysotiel	H	geschroefd	435 m ²	2	buitensanering
Gebouw B-C	4	-	dak	dakkokers	Vlakke plaat	-	Gelijk aan MM-02	H	genageld	Totaal 10 m ²	2	buitensanering
Gebouw B-C	5-6	Beg. grond	gevels	Ontluchting Kappen	Vlakke plaat	MM-02	2-5% chrysotiel	H	genageld	Totaal 8,8 m ²	2	buitensanering
Gebouw B-C	7-8-9-10	Beg. grond	Voorzijde en achterzijde	mestingangen	Ac buis	MM-03	10-15% chrysotiel	H	ingestort	Totaal 4,5 m ¹	2	buitensanering
Gebouw D	11	dakconstructie	dak	dakbedekking	golfplaat	-	Gelijk aan MM-01	H	geschroefd	799 m ²	2	buitensanering
Gebouw D	16	Beg. grond	Cv ruimte	Cv installatie	Onb.	-	-	H	staand	1 stuks	1	binnensanering

Tabel 2. Asbestvrije materialen op de Dijkstraat 61 te Asten

Gebouw	Foto	Verdieping	Ruimtes	Object	Materiaal	Monster Code	Opmerkingen
Gebouw D	12-13	Beg. grond	Cv ruimte	Deurbeplating	Brandwerend boardplaat	MM-04	Asbestvrij
Gebouw D	14	Beg. grond	Cv ruimte	Plafond	Brandwerend Boardplaat	Gelijk aan MM-04	Asbestvrij
Gebouw D	15	Beg. grond	Cv ruimte	wand	Brandwerend boardplaat	Gelijk aan MM-04	asbestvrij

4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Samenvattend wordt voor de asbestinventarisatie van een tweetal varkensstallen en een mestsilo aan de Dijkstraat 61 te Asten het volgende geconcludeerd:

De volgende asbesthoudende en verdachte materialen en installaties zijn aangetroffen:

Gebouw	Foto	Verdieping	Ruimtes	Object	Materiaal	Niet/Hecht gebonden	Bevestiging	Afmeting	Risico klasse	Opmerkingen
Gebouw B-C	1-2-3	dakconstructie	dak	dakbedekking	golfplaat	H	geschroefd	435 m ²	2	Niet beschadigd Sterk verweerd
Gebouw B-C	4	-	dak	dakkokers	Vlakke plaat	H	genageld	Totaal 10 m ²	2	Sterk beschadigd Sterk verweerd
Gebouw B-C	5-6	Beg. grond	gevels	Ontluchting Kappen	Vlakke plaat	H	genageld	Totaal 8.8 m ²	2	Licht beschadigd Sterk verweerd
Gebouw B-C	7-8-9-10	Beg. grond	Voorzijde en achterzijde	mestingangen	Ac buis	H	ingestort	Totaal 4.5 m	2	Niet beschadigd Licht verweerd
Gebouw D	11	dakconstructie	dak	dakbedekking	golfplaat	H	geschroefd	799 m ²	2	Niet beschadigd Sterk verweerd
Gebouw D	16	Beg. grond	Cv ruimte	Cv installatie	Onb.	H	staand	1 stuks	1	Niet beschadigd Niet verweerd

De cv installatie is van het bouwjaar 1983. In het Handboek Asbest (Handboek Asbest – verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 2^e herziene druk, juli 2000 Intechnum; kopie uit Handboek in bijlage 3) staan geen aanduidende beschrijving van de installatie betreft bouwjaar. Öko-Care B.V. beschouwt de CV-installatie als asbestverdachte en adviseert het toestel onder asbestcondities te verwijderen door een daarvoor gecertificeerde (SC-530) bedrijf en te storten onder asbestcondities.

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en raadpleging van opdrachtgever en bouwdoSSIERS, kan onvoorzien asbest niet worden uitgesloten. Öko-Care B.V. adviseert om bij sloopwerkzaamheden alert te zijn op asbestverdachte materialen en constructies.

Het is wettelijk verplicht (Asbestverwijderingsbesluit 2005) asbest in de risicoklassen 2 en 3 te laten verwijderen door gespecialiseerde en gecertificeerde (SC-530) bedrijven. De werkwijze van deze asbestsaneringsbedrijven waarborgt dat de verwijdering en afvoer van asbest op milieu- en arbeidshygiënische verantwoorde wijze geschiedt. Verwijdering van asbest in risicoklasse 1 kan, onder voorwaarden, ook geschieden door niet gecertificeerde bedrijven. Deze voorwaarden betreffen onder andere aantoonbare scholing van de verwijderaar en een melding van het werk aan de Arbeidsinspectie (aanvullende informatie in Arbo-Informatieblad, Sdu Uitgevers, Den Haag). Öko-Care adviseert het verwijderen van asbest in risicoklasse 1 te laten uitvoeren door een voor de SC530 gecertificeerd bedrijf om de hierboven genoemde reden. Öko-Care B.V. kan, als deskundig bedrijf, het saneringsproces begeleiden en adviezen verstrekken.

Voor aanvang van de sloop en/of renovatie dient een sloopvergunning te worden aangevraagd waarvan dit rapport onderdeel zal uitmaken.

Bijlage 1

Plattegronden/situatieschetsen/kadastertekening en foto's

Uittreksel Kadastrale Kaart



0 m 5 m 25 m

Deze kaart is noordgericht

Schaal 1:500

- 12345 Perceelnummer
- 25 Huisnummer
- Kadastrale grens
- Voorlopige grens
- Bebouwing
- Overige topografie


Kadastrale gemeente ASTEN
Sectie M
Perceel 1842




Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 3 februari 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Asbestonderzoek aan de Dijkstraat 61 te Asten



Asbestonderzoek aan de Dijkstraat 61 te Asten



Asbestonderzoek aan de Dijkstraat 61 te Asten

kleurcode

- : asbesthoudend
- : mogelijk verborgen asbest
- : asbestvrij






Foto 1. Asbesthoudende golfplaten, dak gebouw B en C.



Foto 2. Idem foto 1



Foto 3. detail, gemarkeerde plek van monstername



Foto 4. Asbesthoudende dakkokers van vl. plaat gebouw B en C.



Foto 5. Asbesthoudende kappen van vlakke plaat gebouw B en C



Foto 6. detail foto 5, gemarkeerde plek van monstername



Foto 7. Asbesthoudende ac mestputingang achterzijde gebouw C



Foto 8. detail foto 7, gemarkeerde plek van monstername



Foto 9. Asbesthoudende ac mestputingang voorzijde gebouw B



Foto 10. Asbesthoudende ac mestputingang voorzijde gebouw B



Foto 11. Asbesthoudend golfplaten dak gebouw D.



Foto 12. Asbestvrij brandwerend deurbeplating cv ruimte in gebouw D



Foto 13. detail, gemarkeerde plek van monstername



Foto 14. Asbestvrij brandwerend plafond in cv ruimte gebouw D



Foto 15. Asbestvrij brandwerend wandbeplating in cv ruimte gebouw D



Foto 16. Asbestverdachte cv installatie in cv ruimte gebouw D



Foto 17. Asbestvrije mestopslag silo.

Bijlage 2

Kopieën van analysecertificaten van materiaalmonsters



Analyserapport

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Oko-Care Milieu-adviesburo bv
t.a.v. de heer P. van Hoenselaar
Veldweg 11
5447 BH RIJKEVOORT

Opdrachtgegevens

ref. opdrachtgever : P10051A
locatie monsterneming : Dijkstraat 61 te Asten
monsterneming door: : Peter van Hoenselaar
analyse conform : NEN 5896
datum aanmelding : 26-01-2012
datum rapportage : 27-01-2012
aantal monsters : 4

Resultaten

FBC ID	beschrijving	materiaal type	soort asbest	massa percentage	binding
372637	MM-01, golfplaten dak gebouw B-C	Asbest cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
372638	MM-02, luchtkappen vlakke plaat gebouw B-C	Plaatmateriaal	chrysotiel	2-5%	hechtgebonden
372639	MM-03, ac buis mestingangen gebouw B-C	Asbest cement	chrysotiel	10-15%	hechtgebonden
372640	MM-04, brandwerend boardplaat duer cv ruimte	Plaatmateriaal	geen asbest	<0.1%	n.v.t.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Bij materiaaltipe is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltipe welke in het veld is vastgesteld

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovynyltegels, katten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie
Hoofd Laboratorium Binnendienst

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com ovv het certificaatnummer.

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016

Bijlage 3

Resultaten van SMA-rt Risicoclassificatie en documenten uit Handboek Asbest

SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V.

SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Projectcode	P10051A
Beschrijving	sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten
Bronnaam	CV-installatie
Broncode	-
Bronbeschrijving	gebouw D: CV-ruimte

Productspecificatie

Situatie	A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten	Binnen
Materiaal	Pakking
Product	pakking (algemeen)
Hechtgebondenheid	n.v.t. / onbekend
Soorten en % asbest	onbekend
Analysecertificaatnr.	-
Productspecificatie	Pakking in verwarmingstoestellen
Activiteit	demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Aantasting Niet tot matig aangetast (alleen oppervlakkige beschadigingen)

• Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen, etc..) waardoor het materiaal wordt aangetast.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling	1
Protocol handeling	SC-530, risicoklasse 1
Risicoklasse eindcontrole	1
Protocol eindcontrole	NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met waarschuwingsborden en afzettinglinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

- Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerperschoenen en -overall.
- Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

- Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
- Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
- Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
- Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
- Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
- Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking voorzien van een asbestgevaarsticker en voer het afval af.
- Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een asbestgevaarsticker.
- Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter (NEN-EN 1822).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Verwijderen plaatpakking:

- De koppeling of flens uitwendig reinigen met een stofzuiger.
- Draai de flensbouten los, bij de laatste 2 bouten dient voorzichtig te werk te worden gegaan en zodra de pakking in zicht komt dient deze te worden bevochtigd met fixeermiddel.
- Als de pakking spontaan loskomt kan deze direct worden afgevoerd; indien dit niet het geval is dient de volgende procedure te worden gevolgd:
 - plak de vloer onder de pakking af met plastic folie en bevochtig de pakking met fixeermiddel.
 - snij met een mes de pakking los van de drukvlakken onder regelmatig bevochtigen; de drukvlakken worden ontdaan van de pakking in zo groot mogelijke delen.
 - eventuele restanten worden verwijderd met schraapstaal onder regelmatig bevochtigen.
 - reinig de vloer onder de flens met een stofzuiger en verwijder de plastic folie.

Verwijderen stopbuspakking:

- Als de pakking uitwendig beschadigd is dient de elektromotor en de vloer onder de pakking te worden afgeplakt met plastic folie.
- Reinig de motor, pompas, stopbuspakking en pomphuis uitwendig met een stofzuiger; zodra de pakking in zicht komt dient deze te worden bevochtigd met fixeermiddel
- Demonteer de motor en pakkingdrukker en bevochtig de pakking hierbij regelmatig met fixeermiddel.
- Verwijder de pakkingringen.
- Als de pakking uitwendig beschadigd is dient de plastic folie na reinigen met een stofzuiger te worden verwijderd en afgevoerd als asbesthoudend afval.
- Reinig de pompas en pomphuis met een stofzuiger.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..''.

SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V.

SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Projectcode	P10051A
Beschrijving	sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten
Bronnaam	dakkokers
Broncode	MM-02
Bronbeschrijving	dakkokers van vlakke plaat

Productspecificatie

Situatie	A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten	Buiten
Materiaal	Asbestcement
Product	vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Soorten en % asbest	2-5% chrysotiel
Analysecertificaatnr.	1402873
Productspecificatie	Overige vlakke plaat
Activiteit	overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling	2
Protocol handeling	SC-530, risicoklasse 2
Risicoklasse eindcontrole	2
Protocol eindcontrole	NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

- Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

- De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemisatie zoveel mogelijk te worden beperkt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

- Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
- Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen:
 1. geniete/gespijkerde/geschroefde beplating: verwijder spijkers, nietjes cq draai de schroeven los
 2. gelijkde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
 3. beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
 4. geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen
- Voer elke plaat afzonderlijk zonder breken af als asbesthoudend afval.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.

SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V.

SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Projectcode	P10051A
Beschrijving	sloop van varkensstallen en een mestilo op de Dijkstraat 61 te Asten
Bronnaam	golflaten daken
Broncode	MM-01
Bronbeschrijving	gebouw B-C-D golflaten daken

Productspecificatie

Situatie	A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten	Buiten
Materiaal	Asbestcement
Product	golflaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Soorten en % asbest	10-15% chrysotiel
Analysecertificaatnr.	1402873
Productspecificatie	Dakbeplating
Activiteit	overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling	2
Protocol handeling	SC-530, risicoklasse 2
Risicoklasse eindcontrole	2
Protocol eindcontrole	NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

- Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

- De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

- verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
- gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
- beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
- geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RVA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.

SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V.

SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Projectcode	P10051A
Beschrijving	sloop van varkensstallen en een mestilo op de Dijkstraat 61 te Asten
Bronnaam	mestingangen
Broncode	MM-03
Bronbeschrijving	as buis als mestingangen

Productspecificatie

Situatie	A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten	Buiten
Materiaal	Asbestcement
Product	doorvoer
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Soorten en % asbest	10-15% chrysotiel
Analysecertificaatnr.	1402873
Productspecificatie	Doorvoering
Activiteit	overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling	2
Protocol handeling	SC-530, risicoklasse 2
Risicoklasse eindcontrole	2
Protocol eindcontrole	NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

- Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

- De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemisatie zoveel mogelijk te worden beperkt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.

SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V.

SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Projectcode	P10051A
Beschrijving	sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten
Bronnaam	ontluchtingskappen
Broncode	MM-02
Bronbeschrijving	kappen tegen gevel van vlakke plaat

Productspecificatie

Situatie	A Gebouw/object sanering professioneel
Binnen / buiten	Buiten
Materiaal	Asbestcement
Product	vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Soorten en % asbest	2-5% chrysotiel
Analysecertificaatnr.	1402873
Productspecificatie	Wandbeplating
Activiteit	overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling	2
Protocol handeling	SC-530, risicoklasse 2
Risicoklasse eindcontrole	2
Protocol eindcontrole	NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

- Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

- De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemisatie zoveel mogelijk te worden beperkt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

- Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
- Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen:
 1. geniete/gespijkerde/geschroefde beplating: verwijder spijkers, nietjes cq draai de schroeven los
 2. gelijkde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
 3. beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
 4. geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen
- Voer elke plaat afzonderlijk zonder breken af als asbesthoudend afval.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie.

TOESTEL: cv-ketel			overzicht dd: nov. '98	merk: BENRAAD
UITVOERING: staand toestel, atmosferisch			BRANDSTOF: aardgas	WARMTEWISSELAAR: gietijzer
type:	asbesthoudend		plaatscode asbest:	opmerking:
	vanaf:	tot:		
Favoriet 15-16-17-18-19	1978	1979	2A, 3C, 4C, 5B, 6B	Type nom. bel. in kcal/h
Perfekt 11	1989/04	1992/07	1C	Na vermelde data is geen asbest meer verwerkt.
Perfekt 13	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 15	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 18	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 20	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 23	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 24	1980	1980	asbestvrij	
Perfekt 27	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 31	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 36-39	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 43-47	1989/04	1992/07	1C	
Perfekt 50-54	1989/04	1992/07	1C	
<u>Verklaring plaatscode asbest:</u> 1 = ring onder bevestiging TTB (thermische terugslagbeveiliging) 2 = asbestkoord tussen rookgaskap en warmtewisselaar 3 = asbestvlokken in de ketelvoeten geperst 4 = asbestplaatje in aansteekluikje brander (gepopnageld) 5 = afdichting branderkamer van warmtewisselaar (asbestkoord) 6 = afdichting leden rookgaszijdig (asbestkoord)			<u>Verwerkingsadvies met betrekking tot het aanwezige asbest:</u> A = bij jaarlijks onderhoud verwijderen & vervangen door asbestvrij materiaal B = bij jaarlijks onderhoud voorzichtig behandelen; niet vervangen C = alleen bij reparatie of sloop van toepassing	

Let op

- met het oog op de aanscherping van het Asbestverwijderingsbesluit (zie blz. 5) nagaan of al het asbest in onderhoudsgebieden is verwijderd, voor het hier nog aanwezige asbest nagaan of het mogelijk en raadzaam is dit onder het huidige regime te verwijderen en te vervangen door asbestvrij materiaal
- het kan dus nodig zijn om verder te gaan dan het door de toestelfabrikanten opgegeven verwerkingsadvies

Bijlage 4

Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving

(conform SC540, bijlage B, appendix A)

APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING

1. Algemeen

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
3. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
4. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
5. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
6. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
7. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 3-2-b:

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)
.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdát de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijderd.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in [artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d](#), wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in [artikel 4.54d, eerste lid](#), die de handeling, bedoeld in [artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d](#), verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in [artikel 24 van de wet](#).

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in [artikel 4.54, eerste lid](#), met uitzondering van de handelingen, bedoeld in [artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i](#), worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in [artikel 4.55](#) door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in [artikel 4.54a, eerste lid](#).
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in [artikel 4.54a, eerste lid](#), zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in [artikel 24 van de wet](#).

Par. 4 - Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).

De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Bijlage 5

Evaluatieformulier voor onvoorzien asbest

(Conform SC540, Bijlage B, par. 9.4)

Bijlage 6

Noodplan

Alarmregeling Öko-Care B.V. (Veldlocaties)

WAT TE DOEN BIJ BRAND, EEN NOODSITUATIE OF EEN ERNSTIG ONGEVAL?

ALARMNUMMER



112



Regels melden brand, een noodsituatie of een ernstig ongeval aan 112-centrale

Waar bevindt u zich?	Dijkstraat 61 te Asten
Wat is er aan de hand?	Brand, ongeval of bijv. een gaslekkage
Wanneer is het gebeurd?	Tijd waarop het incident plaats vond
Slachtoffer(s)?	Aantal en de toestand slachtoffer(s)
Wat heeft u gedaan ?	Wat u gaat doen
Welke hulpverleningsdienst?	Brandweer, politie, ambulancedienst
Uw naam en telefoonnummer?	P. van Hoenselaar (06-22393269)

Procedures bij ongevallen:

1. Denk aan uw eigen veiligheid.
2. Waarschuw contactpersoon Öko-Care B.V (zie telefoonnr. onderaan deze pagina).
3. Waarschuw een arts of ambulance.
4. Vang arts en/of ambulance op.
5. Wijs iemand aan die met de ambulance meegaat (EHBO'er).
6. Informeer aan het einde van de dag naar de toestand van de betrokken persoon.

Procedures bij brand:

1. De brand via 112 en aan contactpersoon Öko-Care B.V.
2. Waarschuw de personen in uw omgeving/breng de personen in veiligheid.
3. Sluit ramen en deuren (zuurstoftoevoer en rookverspreiding voorkomen)
4. Poog een beginnende brand te blussen
5. Vang de brandweer op en informeer deze.
6. Controleer of iedereen in veiligheid is.

Belangrijke telefoonnummers:	Telefoonnummer	
Ambulance	112	
Brandweer	112	0900-8844 (geen spoed)
Politie	112	
Contactpersoon Öko-Care B.V.: Albert Klarenberg / Huib van Hellemond	0485-371747	

Bijlage 7

Kopie SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
Öko-Care B.V.



Certificaat

procescertificaat



Nummer	K40545/03	Vervangt	K40545/02
Datum uitgifte	2011-07-15	D.d.	2008-07-15
Vervaldatum	2014-07-15	Datum eerste uitgifte	2005-07-15
SCA-code	05-D050001.01		

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540 / 2007 conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie afgegeven door Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door

Milieuadviesbureau Öko-Care b.v.

uit te voeren asbestinventarisatie zal voldoen aan de, in het bovengenoemde certificatieschema, vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu en de volledigheid van het asbestinventarisatierapport.

B. Meekma

Bouke Meekma
Kiwa

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: Raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Een actueel overzicht van alle valide procescertificaten Asbestinventarisatie vindt u op www.ascert.nl.

Kiwa Nederland B.V.
Se Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Identificatiecode SZW-
ARB0/P&G:2008/14508

Onderneming
Milieuadviesbureau Öko-Care b.v.
Veldweg 11
5447 BH RIJKEVOORT
Tel. 0485 37 17 47
Fax 0485 37 18 49
www.milieumanagement.nl
w.aben@milieubedrijvenooost.nl

KvK-nummer:
1606 4902

Contactpersoon:
W. Aben



Öko-Care B.V. is een onafhankelijk milieuvbureau. Wij hebben kennis op het gebied van bodemonderzoek, partijen grond, asbest- en bodemsanering. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor adviezen met betrekking tot het Besluit Bodemkwaliteit en de eisen die hieruit voortvloeien. Öko-Care B.V. heeft een grondige ervaring bij particulieren, bedrijven en de overheidssector.

U profiteert bovendien van ons uitgebreide netwerk dat sinds de oprichting is ontstaan. Daarnaast werkt Öko-Care B.V. volgens nationale beoordelingsrichtlijnen.

Gaat het om sloopwerkzaamheden, asbest, bodem, flora- en fauna, grondwater of een partij grond die moet worden onderzocht? Neem dan contact op met Öko-Care B.V.

Dienstenpakket:

- * **Bodemonderzoek**
- * **Asbestinventarisatie en sloopbegeleiding**
- * **Sloopmanagement**
- * **Asbestonderzoek in bodem en halfverharding**
- * **Begeleiding van bodem/grondwatersaneringen en nazorg**
- * **Afval- en bouwstoffenmanagement**
- * **Partijkeuringen**
- * **Quick-scans Flora- en Faunawet**
- * **Vergunningen**
- * **Serviceabonnement**

Öko-Care B.V.
Adviesbureau voor milieumanagement
Veldweg 11
5447 BH Rijkevoort
Telefoon: 0485-371747
Telefax: 0485-371879
Website: www.milieumanagement.nl

- afschrift van verklaring van gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een taxatierapport en dat sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden.

De milieutekening in combinatie van een verklaring van de gemeente dat gesloopt maakt onderdeel uit van deze bewijsvoering.

Brondocument sloop gereed t.b.v. BAG

Nummer brondocument: SM12-346/SG

Ondergetekende, H.A.W. de Groot;

Gelet op artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, die op 1 juli 2009 in werking is getreden, op grond waarvan een door een daartoe aangewezen ambtenaar opgemaakte schriftelijke verklaring van wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van één of meer gegevens in de adressenregistratie of gebouwenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument, als brondocument dient;

Gelet op het besluit van Burgemeester en wethouders van gemeente Asten, BAS-A-1, van 12 maart 2013.

Verklaart

- dat de gereedmelding van de sloop, waarvoor in de hoofdvergunning¹ toestemming toe verleend is, door de vergunninghouder bij ondergetekende is gemeld en door deze is geconstateerd.
- dat de gereedmelding van de sloop, waarvoor in de hoofdvergunning¹ toestemming toe verleend is, door ondergetekende is geconstateerd.

Het betreft het slopen van varkensstallen en een mestsilos op de locatie Dijkstraat 61 te Asten.

Dit is gedaan op: 18 november 2014



¹ Hoofdvergunning betreft de reeks ingevulde letter- en cijfercombinatie rechtsboven aan deze pagina voorafgaand aan de lettertoevoeging (2 letters).





- kadastrale gegevens slooplocatie afmetingen en ligging

Gemeente: Asten
Sectie: M
Nummer: 188

De te slopen stallen ten behoeve van de Ruimte voor Ruimte regeling betreffen de stallen B, C, D, de technische ruimte en mestilo als weergegeven op de toegevoegde milieutekening. Ook de afmetingen en ligging van deze stallen en gebouwen is zichtbaar op deze milieutekening. Tevens wordt er nog betonnen erfverharding van circa 170 m² verwijderd.

Het oppervlakte van deze stallen betreft:

<i>Stal B:</i>	<i>7,75</i>	<i>x 23,15</i>	<i>=</i>	<i>179,41 m²</i>
<i>Stal C:</i>	<i>9,40</i>	<i>x 30,60</i>	<i>=</i>	<i>287,64 m²</i>
<i>Stal D:</i>	<i>16,50</i>	<i>x 32,30</i>	<i>=</i>	<i>532,95 m²</i>
<i>Technische ruimte:</i>	<i>4,3</i>	<i>x 2,5</i>	<i>=</i>	<i>10,75 m²</i>
<i>Mestsilo:</i>	<i>π</i>	<i>x 6²</i>	<i>=</i>	<i>113,09 m²</i>
<i>Totaal intensieve veehouderij:</i>				<i>1.123,84 m²</i>

Betonnen erfverharding: circa 170 m²

- kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering
- verklaring verwijdering asbest

.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender **Gebr. Swinkels**

straat + nr **Hazeldonkseweg 11**

postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

VIHB-nummer **NB 504670 VXXX**

2

factuuradres **Gebr. Swinkels**

postbus of straat + nr **Hazeldonkseweg 11**

postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

3

ontdoener **Gebr. Swinkels**

straat + nr **Hazeldonkseweg 11**

postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

4

uitbesteed vervoerder **Gebr. Swinkels**

straat + nr **Hazeldonkseweg 11**

postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

VIHB-nummer **1854024**

5

getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvoeder 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Gebr. Swinkels**

straat + nr **Hazeldonkseweg 11**

postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

VIHB-nummer **VIHB504670 VXXX**

kenteken **BS-BT-54**

6

3

locatie van herkomst

straat + nr **Dijkstraat 81**

postc. + woonpl. **5721 AN Astén**

datum aanvang transport **9-10-14**

4

locatie van bestemming **Afvalverwerking Vink b.v.**

straat + nr **Wencopperweg 33**

postc. + woonpl. **3770 AB Barmvöld**

datum ontvangst transport

route-inzameling ja nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ja nee

repeterende vrachten ja nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05W03B323100	Asbest		170805	G01		
05W03A3231	Asbest		170805	G01		

Weegbonnummer : 14S33325

Datum : 09/10/2014 11:41

Kenteken : BS-BT-54

Afvalstroomnr. : 05W03B323100

Product : 310 Asbest

Project : P12S0024 Dijkstraat 81

Ontdoener : 13231 Swinkels Vlierden Holding B.

Vervoerder : 13231 Swinkels Vlierden Holding B.

Rek.nemer : 13231 Swinkels Vlierden Holding B.

Bruto gewicht : 26120 kg 11:01 brug1 wgnr: 73

Ledig gewicht : <16600> kg 11:41 brug2 wgnr: 58

Netto gewicht : 9520 kg

<p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p>	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	AB45784344
	handtekening afzender	handtekening ontvoeder		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de vervoerder. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 3.0 Art. 5614 - Uitgave Beurtaadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtaadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender **Gebr. Swinkels**
 straat + nr **Hazeldonkseweg 11**
 postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**
 VIHB-nummer **NB 504670 VXXX**

2
 factuuradres **Gebr. Swinkels**
 postbus of straat + nr **Hazeldonkseweg 11**
 postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

3
 ontdoener **Gebr. Swinkels**
 straat + nr **Hazeldonkseweg 11**
 postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

4
 uitbesteed vervoerder **Gebr. Swinkels**
 straat + nr **Hazeldonkseweg 11**
 postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**
 VIHB-nummer **1854024**

5
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder **Gebr. Swinkels**
 straat + nr **Hazeldonkseweg 11**
 postc. + woonpl. **5758 PA Vlierden**

6
 afvalstroomnummer **05 W03 B323100**
 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **Asbest**
05 W03 A3231
Asbest

Weegbonnummer : 14S33167
 Datum : 08/10/2014 11:58
 Kenteken : BS-BT-54
 Afvalstroomnr. : 05W03B323100
 Product : 310 Asbest
 Project : P12S0024 Dijkstraat 61
 Ontdoener : 13231 Swinkels Vlierden Holding B.
 Vervoerder : 13231 Swinkels Vlierden Holding B.
 Rek.nemer : 13231 Swinkels Vlierden Holding B.
 Bruto gewicht : 27100 kg 11:21 hand
 Ledig gewicht : 17180 kg 11:58 brug2 wgr: 66
 Netto gewicht : 9920 kg

3
 locatie van herkomst
 straat + nr **Dijkstraat 61**
 postc. + woonpl. **5721 AN Asten**
 datum aanvang transport **8-10-14**

4
 locatie van bestemming **Afvalverwerking Vnk b.v.**
 straat + nr **Wencopperweg 33**
 postc. + woonpl. **3770 AB Barneveld**
 datum ontvangst transport

VIHB-nummer **VIHB504670 VXXX**
 kenteken **BS-BT-54**
 route-inzameling ja nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting

aantal/ verpakking	eural code	geschatte hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	170605	G 01	
	170605	G 01	

Handtekening afzender: *[Handwritten Signature]*
 Handtekening ontvanger: *[Handwritten Signature]*

AB45784346

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		
	In de vracht is verzekering niet begrepen		
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te personen. De donker gearceerde velden daartoe be...

Inspectierapport - 14/6880

Conform NEN 2990

Invoerveld algemeen

Klant	Asbestruimers bv	Inspecteur	Rob Fontejn
Contactpersoon klant	Dhr Hoeks	Aankomsttijd	13:00
Adres	Postbus 136	Vertrektijd	14:30
Postcode en Plaats	5530 AG Bladel	Begintijd inspectie	13:25
Verwijderingsbedrijf	Asbestruimers bv	Eindtijd inspectie	14:10
Naam DTA	Dhr van Laarhoven		
Oprachtgever/eigenaar pand	Gebr Swinkels		
Aard sanering	Buitensanering	Duur visuele inspectie	45
Projectnr. verwijderingsbedrijf	2011166	Inspectie direct in orde	ja
Omschrijving object	Stal		
Adres inspectie	Dijkstr 61		
Plaats inspectie	Asten		
Datum inspectie	1-10-2014		
Omschrijving Locatie	Dak		
Omschrijving geinspec. gebied	Dak en omgeving		
Gebied afgezet? Ja / nee	Ja		
Hoe is het gebied afgezet	Lint		
Oppervlak werkgebied	1750	m ²	
Oppervlak verwijderd materiaal	1250	m ²	

	<i>datum</i>	<i>nummer</i>	
Gegevens werkplan	26-09-2014	2011166	code verwijderde bron(en)
Gegevens inventarisatierapport	06-02-2014	RP0051A	Bron 1,2,3,5
SC540 bureau	Oko-Care		
Gegevens sloopmelding	23-10-2012	SM12-346	
Op wiens naam is deze	Dhr van den Eijnden		

Soort ondergrond	<input type="checkbox"/> Verhard	<input checked="" type="checkbox"/> Onverhard	<input type="checkbox"/> Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats	<input type="checkbox"/> Binnen	<input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input type="checkbox"/> Beide
Weersomstandigheden	<input checked="" type="checkbox"/> Helder	<input type="checkbox"/> Neerslag	<input type="checkbox"/> Schemer <input type="checkbox"/> Donker
Situatie werkplek	<input checked="" type="checkbox"/> Droog	<input type="checkbox"/> Vochtig	<input type="checkbox"/> Nat
Tekening werkgebied	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	

Inspectie (randvoorwaarden)

	<i>Gecontroleerd</i>	<i>Opmerkingen</i>
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	ja	
Is elke plek in het containment of de afgeschermdde ruimte goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen.)	ja	
Zijn losstaande producten in het containment of afgeschermdde ruimte aanwezig? (zo ja, laat deze producten na decontaminatie en controle uit het containment of de afgeschermdde ruimte verwijderen)	ja	

Inspectierapport - 14/6880

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededelingen DTA

Nummer	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichtsperscentage in %)
1	Dak	Golfplaten	Chrysotiel, 10-15%, hechtgebonden
2	Dak	Luchtkokers	Chrysotiel, 2-5%, Hechtgebonden
3	Gevels	Kappen	Chrysotiel, 2-5%, Hechtgebonden
4			
5			
6			

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Nummer	Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		Constructiedeel	Aangelegen delen	Ondergelegen oppervlak	
1	Houten balken	ok	ok	ok	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van de daken van de stallen B,C en D. Van de stallen B en C zijn ook de luchtkokers en kappen verwijderd. De mestbuizen blijven zitten tot de sloop. Tijdens de sanering heeft er folie in en rond de stal gelegen. Van het gras kan alleen de toplaag geïnspecteerd worden. Er is gesaneerd mbv een verreiker. Verder geen opmerkingen.

Inspectierapport - 14/6880

Aanvullende lijst met aandachtspunten										
Omschrijving	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daken en nok	Ja	v	v	v	v	v	v	v		
Dakgoten	Nee									
Bomen en struiken	Nee									
Plassen (regen)	Nee									
Sloot en/of vijver	Nee									
Grind	Nee									
Gras / Zand / Aarde	Ja	v	v	v	v(2)	v	v	v		
Vuile ruimte deco	Ja	v								
Verreiker	Ja	v								
	Nee									
	Nee									
	Nee									

Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die vezelemisatie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonma n.v.t. niet van toepassing

1 = 0-250m² 4 = 751-1000m² 7 = 1501-1750m²
 2 = 251-500m² 5 = 1001-1250m² 8 = 1751-2000m²
 3 = 501-750m² 6 = 1251-1500m² 9 = 2001-2250m²

Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Nee

Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?

Ja

Inspecteur	Rob Fontejn
	Roba Inspecties
Datum	1-10-2014

DTA	Dhr van Laarhoven
	Asbestruimers bv
Datum	1-10-2014

Paraaf

Paraaf

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties


De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185

Inspectierapport - 14/6880

Bijlage 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

Tekening van het onderzoeksgebied



Dijkstr 61 Asten

	= afstand in m.		= achtergebleven
	= 3-traps deco-unit		= verwijderde asbest
	= markering werkgebied		= container
	= geïnspecteerde object(en)		= verreiker
	= waarschuwingsbord		

Klantgegevens	
Klant	Asbestruimers bv
Inspecteur	Rob Fontejn
Datum inspectie	1-10-2014
Adres inspectie	Dijkstr 61
Plaats inspectie	Asten
Onderzocht gebied/ruimte	Dak en omgeving

Inspectierapport - 14/6880

Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 14/6880

 <p>1-10-2014</p>	 <p>1-10-2014</p>	 <p>1-10-2014</p>
<p>Foto 1: Afbeelding van de stal.</p>	<p>Foto 2: Binnenkant van de stal.</p>	<p>Foto 3: Dak van bovenaf gezien, hier zijn de golfplaten en luchtkokers verwijderd.</p>
 <p>1-10-2014</p>	 <p>1-10-2014</p>	 <p>1-10-2014</p>
<p>Foto 4: Hier zijn de luchtkappen verwijderd.</p>	<p>Foto 5: Het dak van stal D van bovenaf gezien.</p>	<p>Foto 6: De zuigbuizen blijven volgens afspraak zitten.</p>
 <p>1-10-2014</p>		 <p>1-10-2014</p>
<p>Foto 7: Afbeelding van de verreiker.</p>		<p>Foto 8: Opstelling van de deco.</p>

4. Bewijs van milieuwinst

- afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten, pluimveerechten en/of niet-grondgebonden mestproductierechten.

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de dierrechten welke in bezit zijn van A.P.J. van den Eijnden (relatienummer: 200204115).

Middels toegevoegd formulier en overzicht van de geregistreerde dierproductierechten wordt aangetoond dat 473 varkenseenheden (3.500,20 kg fosfaatproductie) zijn doorgehaald, Hiermee zijn alle varkenseenheden welke in bezit waren van A.P.J. van den Eijnden komen te vervallen..



Dienst Regelingen
Ministerie van Economische Zaken

[Start](#) > [Bekijken](#) > [Dierproductierechten](#) > *Tonen actuele gegevens*

Tonen actuele gegevens

Naam : A.P.J. van den Eijnden
Relatienummer : 200204115

Let op: dit overzicht is bijgewerkt tot en met de laatst verwerkte aanvraag. Het kan zijn dat een aanvraag wel ontvangen, maar nog niet verwerkt is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de leges van de verwerfer nog niet ontvangen is door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Datum : 17-03-2014

Uw productierechten per jaar

	<i>Pluimveerecht</i>	<i>Varkensrecht</i>
Jaar	Aantal eenheden	Aantal eenheden
2006	0	1.132,8
2007	0	1.132,8
2008	0	1.132,8
2009	0	1.132,8
2010	0	1.132,8
2011	0	1.132,8
2012	0	607,8
2013	0	100,0
2014	0	473,0
2015	0	473,0

Uw verwerkte mutaties

Datum mutatie	Omschrijving mutatie	Soort recht	Aantal eenheden	Bij-/afboekng	Kenmerk mutatie
13-12-2013	Overdracht productierechten	Varkensrecht	700,0	bij	67641
13-12-2013	Overdracht productierechten	Varkensrecht	700,0	af	67638
01-10-2013	splitsing van een bedrijf	Varkensrecht	659,8	af	72886
17-12-2012	Mutatie in de rechten	Varkensrecht	525,0	bij	60709
17-12-2012	Mutatie in de rechten	Varkensrecht	525,0	af	60710
13-10-2006	Mutatie in de rechten	Varkensrecht	1.132,8	bij	14302
13-10-2006	correctie Dienst Regelingen	Varkensrecht	1.132,8	af	18274
01-01-2006	overdracht van een bedrijf	Varkensrecht	1.132,8	bij	18275

Opmerkingen over uw verwerkte mutaties

Kenmerk mutatie	Opmerking
60710	N.a.v. een verwerkt formulier 'Overdracht Productierechten' met nummer 11018888 en wederpartij J.J.M. Ansems Varkenshouderfj.
18275	Betreft een correctie van een verwerkt formulier "Overdracht van een bedrijf" met nummer 219494548 n.a.v. uw brief van 13 december 2006.
60709	N.a.v. een verwerkt formulier 'Overdracht Productierechten' met nummer 11018898 en wederpartij J.J.M. Ansems Varkenshouderfj.

67638 N.a.v. een verwerkt formulier 'Overdracht Productierechten' met nummer 12886778 en wederpartij Van Houtum Loosbroek B.V..

67641 N.a.v. een verwerkt formulier 'Overdracht Productierechten' met nummer 12890940 en wederpartij Van Houtum Loosbroek B.V..

14302 N.a.v. een verwerkt formulier 'Overdracht van een bedrijf' met nummer 219494548.

18274 Betreft een correctie van een verwerkt formulier "Overdracht van een bedrijf" met nummer 219494548.

72886 N.a.v. een verwerkt formulier 'Splitsing van een bedrijf' met nummer 22013037348.

Uw geregistreerde stallen

DIJKSTRAAT 61, 5721AN ASTEN

Uw bedrijf in concentratiegebied

Uw bedrijf ligt in concentratiegebied zuld

|A |B

Waarom dit formulier?

Met dit formulier meldt u dat u uw dierproductierechten (varkens- en/of pluimveerechten) helemaal of voor een deel wilt laten vervallen. Ook kunt u aangeven hoeveel dierproductierechten u het lopende kalenderjaar nog wilt gebruiken.

U laat dierproductierechten vervallen

Nadat wij uw formulier hebben behandeld, ontvangt u een 'Overzicht geregistreerde productierechten'. Hierop zijn uw vervallen dierproductierechten verwerkt. U mag per kalenderjaar niet meer varkens- en/of pluimvee houden dan de hoeveelheid dierproductierechten die voor uw bedrijf staat geregistreerd. Als u uw dierproductierechten helemaal of voor een deel heeft laten vervallen, kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt deze dierproductierechten ook niet meer overdragen.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op onze website: www.minlnv.nl/loket. Of bel met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur).

Relatienummer

1 Vul uw relatienummer in

Relatienummer

2 0 0 2 0 4 1 1 5

Hoeveel dierproductierechten wilt u laten vervallen?

2 Noteer in eenheden

Aantal dierproductierechten dat u wilt laten vervallen

Aantal dierproductierechten dat u in het lopende kalenderjaar nog wilt benutten

Varkenseenheden

4 7 3 , 0

0 , 0

Pluimvee-eenheden

Ondertekening

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar:

Dienst Regelingen
Antwoordnummer 7000
9400 VD Assen

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

Naam

A.P.J. van den Eijnden

Telefoonnummer

0 4 9 3 6 8 8 3 8 4

Plaats

Asten

Datum

14 - 05 - 2014

Handtekening



E.A.U.
DOLF



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

A.P.J. VAN DEN EIJNDEN
DIJKSTRAAT 61
5721 AN ASTEN



Rijksdienst voor
ondernemend Nederland
Vergunningen

Mandemaat 3
Assen
Postbus 40225
8004 DE Zwolle
mijn.rvo.nl

Relatienummer
200204115

Kvk-nummer
17244766

Bijlage
1

Volgnummer
7

Datum 13 juni 2014

Betreft Overzicht geregistreerde dierproductierechten

Geachte heer/mevrouw,

U heeft uw gegevens gewijzigd of u (of een direct belanghebbende) heeft gevraagd om een overzicht van uw geregistreerde dierproductierechten. Daarom ontvangt u dit overzicht geregistreerde dierproductierechten. Het is belangrijk dat u controleert of de gegevens op het overzicht juist zijn. Zijn de gegevens niet juist? Neem dan contact op met mijn.rvo.nl.

Wat vindt u op het overzicht?

Hieronder staan de rubrieken die bij het overzicht horen. Als een rubriek voor u niet van toepassing is dan wordt deze niet vermeld op het overzicht.

- *Uw dierproductierechten per jaar*
Hier vindt u het aantal dierproductierechten die u per kalenderjaar op uw bedrijf mag benutten.
- *Uw verwerkte mutaties*
Als u dit overzicht krijgt naar aanleiding van het verwerken van één of meerdere mutaties, of als u heeft gevraagd om een overzicht waarbij ook alle mutaties vanaf 1 januari 2006 worden getoond, dan staan deze hier vermeld.
- *Uw geregistreerde stallen*
Hier vindt u de op dit moment geregistreerde stallen die in feitelijk gebruik zijn bij uw bedrijf.
- *Uw bedrijf in concentratiegebied*
Dit is het (concentratie)gebied waarin uw bedrijf ligt. Dat is van belang als u dierproductierechten wilt verplaatsen.
- *Gevestigd blokkaderecht*
Als er voor uw bedrijf een blokkaderecht is gevestigd, staan hier de gegevens van de hypotheekhouder(s) die het blokkaderecht hebben gevestigd. Het blokkaderecht is alleen van belang als u dierproductierechten wilt verplaatsen.
- *Overige informatie*
Als er nog andere relevante gegevens over de dierproductierechten of andere zaken van uw bedrijf bekend zijn dan wordt dat in dit veld vermeld.

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Vergunningen

Mandenaat 3
Assen
Postbus 40225
8004 DE Zwalve
mijn.rvo.nl

T 088 042 42 42

Datum
13 juni 2014

Overzicht

Geregistreerde dierproductierechten

Kvk-nummer 17244766
Relatienummer 200204115
Volgnummer 7

Naam A.P.J. VAN DEN EIJNDEN
Adres DIJKSTRAAT 61
Plaats 5721 AN ASTEN

Uw dierproductierechten per jaar

Jaar	Pluimveerecht	Varkensrecht
2014	Aantal eenheden 0	Aantal eenheden 473,0

Uw verwerkte mutaties

Datum mutatie	Omschrijving mutatie	Soort recist	Aantal eenheden	Bij-/afboeking	Kenmerk mutatie
03-06-2014	doorhalen pluimveerechten en/of varkensrechten	Varkenseenheden	473,0	af	73552

Opmerkingen over uw verwerkte mutaties

Kenmerk mutatie	Reden mutatie
73552	Het vervallen van dierproductierechten.

Uw geregistreerde stallen

DIJKSTRAAT 61, 5721AN ASTEN

Uw bedrijf in concentratiegebied

Uw bedrijf ligt in concentratiegebied Zuid
--

5. Bewijs van herbestemming op slooplocatie

- afschrift van verzoek aan gemeente om te komen tot herbestemming op slooplocatie en verkleining agrarisch bouwblok
- afschrift van gemeente dat op locatie voorbereidingsbesluit is genomen of wordt genomen.

Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0743.BP02012008-OW01) heeft vanaf 2013-05-14 6 weken in ontwerp gelegen. Provincie Noord-Brabant heeft hier op gereageerd middels een zienswijze (C2120018), deze reactie is meegenomen in het definitief vast te stellen plan.

6. Bewijs van niet reeds ontvangen subsidies

verklaring van eigenaar slooplocatie en/of eigenaar te slopen bebouwing dat niet al eerder subsidie is ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.

Verklaring geen subsidie ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen

Eigenaar,
Naam en voornamen: dhr. A.P.J. van den Eijnden
Adres: Dijkstraat 61
Postcode en woonplaats: 5721 AR Asten
Telefoonnummer: 0493-688384

De heer A.P.J. van den Eijnden verklaart, dat hij geen subsidie heeft ontvangen of gaat ontvangen voor de sloop van de stallen die gebruikt worden voor de ruimte voor ruimte regeling aan de Dijkstraat 61 te Asten.

Asten, ...14-5-2014

De heer A.P.J. van den Eijnden:

